

# 氣象局 逐時氣象資料

氣象站：信義 項目：降水量(mm)  
COAC70 Xinyi Item: Precipitation

2019年07月

日/時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	總和	日/時	
1	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X	4.0	45.5	12.0	1.0	-	0.5	-	-	19.5	40.0	127.5	2	
3	6.0	1.5	-	-	-	4.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.5	3	
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
7	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
10	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	10
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	11
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.0	18.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-	-	X	27.0	12
13	-	-	-	X	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	13
14	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16
17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	3.5	1.0	5.0	5.0	17
18	0.5	-	-	-	0.5	-	2.0	-	-	-	X	0.5	0.5	2.0	-	-	-	-	-	-	-	0.5	0.5	-	2.5	9.5	18
19	7.0	14.0	X	0.5	-	-	-	X	-	-	-	0.5	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.0	19
20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.5	0.5	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	21.0	20
21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	-	-	-	-	-	-	-	0.5	21
22	-	-	-	-	-	-	-	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-	73.5	17.5	-	-	-	-	-	-	-	-	94.0	22
23	-	X	-	-	-	X	-	-	-	-	X	-	-	1.5	9.5	2.0	4.5	-	0.5	X	-	-	-	-	-	18.0	23
24	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	6.5	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	7.0	24
25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25
26	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.5	8.5	-	-	-	-	-	-	-	-	53.0	26
27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.0	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	4.5	27
28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28
29	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	X	-	-	29
30	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	30
31	-	-	-	X	X	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31
總和	13.5	15.5	-	0.5	0.5	4.0	2.0	1.5	1.5	-	-	1.0	1.0	30.5	30.5	181.5	42.5	6.0	-	1.0	0.5	1.0	23.0	43.5	-	總和	
日/時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	-	日/時	

測站地址：信義區市府路1號(台北市政府頂樓)

經度：121°33' 22" E

緯度：25°02' 22" N

高度：71m

2019/09/05印

[註1]：T 表微量

[註2]：/ 或空白表無紀錄

[註3]：X 表儀器故障

[註4]：- 表沒有降水或0

[註5]：V 表風向不定(VARY)

[註6]：& 表累計於後

[註7]：# 表故障待修

[註8]：\* 如項目為蒸發量，表示當日有降水，其他項目為資料有缺

[註9]：全天空日射量資料自1986~2002年間可能有系統性誤差，使用請注意。



# 氣象局 逐時氣象資料

氣象站：信義 項目：降水量(mm)  
COAC70 Xinyi Item: Precipitation

2019年08月

日/時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	總和	日/時
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	1
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	X	-	-	-	3
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
5	1.5	1.5	-	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-	0.5	-	-	-	-	X	-	-	3.5	5
6	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
7	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	2.0	1.5	-	-	-	-	1.5	2.0	0.5	0.5	0.5	0.5	2.0	11.0	7
8	-	-	-	0.5	-	X	1.0	0.5	-	-	-	-	0.5	2.5	2.0	5.0	1.0	1.0	0.5	0.5	-	4.5	2.0	6.5	28.0	8
9	1.0	5.0	5.5	6.5	6.5	5.0	7.5	1.0	-	0.5	8.0	-	8.0	1.0	2.0	-	-	0.5	0.5	-	-	-	-	-	58.5	9
10	-	1.5	0.5	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-	X	-	-	-	-	X	-	-	2.0	10
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
13	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13
14	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	15
16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16
17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17
18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.5	2.0	7.5	0.5	-	1.0	-	-	-	-	14.5	18
19	-	-	-	-	-	-	2.5	2.5	-	-	-	-	X	-	-	-	-	0.5	0.5	-	-	X	-	-	6.0	19
20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	X	-	0.5	-	0.5	-	-	-	1.0	20
21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.5	29.5	-	-	-	-	-	-	-	-	64.0	21
22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22
23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	-	0.5	23
24	-	-	-	-	-	0.5	-	-	-	-	-	1.0	3.5	4.5	10.0	2.5	-	-	-	-	0.5	-	-	2.0	24.5	24
25	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25
26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
27	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	X	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	X	-	-	27
28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28
29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29
30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	X	1.0	30
31	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31
總和	2.5	8.0	6.0	7.0	6.5	5.5	11.0	4.0	-	0.5	8.0	3.0	13.5	8.5	52.5	39.0	9.0	4.0	4.0	2.0	1.5	5.0	3.0	10.5		總和
日/時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		

測站地址：信義區市府路1號(台北市政府頂樓)

經度：121°33' 22" E

緯度：25°02' 22" N

高度：71m

2019/09/05印

[註1]：T 表微量

[註2]：/ 或空白表無紀錄

[註3]：X 表儀器故障

[註4]：- 表沒有降水或0

[註5]：V 表風向不定(VARY)

[註6]：& 表累計於後

[註7]：# 表故障待修

[註8]：\* 如項目為蒸發量，表示當日有降水，其他項目為資料有缺

[註9]：全天空日射量資料自1986~2002年間可能有系統性誤差，使用請注意。

